

## **BÁO CÁO**

### **Công tác ứng phó và tình hình ảnh hưởng của bão số 5 (Conson) và mưa lũ từ ngày 10/9-13/9/2021 trên địa bàn**

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5, trên địa bàn huyện có mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 117mm-222mm, đặc biệt tại một số địa phương, lượng mưa trong 1h có nơi lên đến 47mm làm nước sông dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến đường nội thôn, đường vào trung tâm các xã như Ba Lòng, Ba Nang, A Vao...

Quán triệt phương châm “Bốn tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 5 (Conson).

#### **I. Công tác triển khai ứng phó**

##### **1. Công tác chỉ đạo, điều hành**

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 09/9/2021; Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 11/9/2021 của UBND tỉnh; Công điện số 03/CĐ-BCH ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Trị, UBND huyện ban hành Công văn số 886/UBND-NN ngày 11/9/2021; Công văn số 887/UBND-NN ngày 12/9/2021 về việc khẩn trương ứng phó với mưa lũ và hoàn lưu bão số 5, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã ban hành Công điện số 01/CĐ-BCH chỉ đạo BCH PCTT&TKCN các xã, thị trấn và các cơ quan ban ngành khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 5

Trên cơ sở Phương án phòng chống thiên tai năm 2021, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan, ban ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện phương án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chỉ đạo các thành viên BCH PCTT&TKCN huyện theo địa bàn được phân công phụ trách, trực tiếp về các xã, thị trấn để chỉ đạo và đôn đốc thực hiện công tác ứng phó với bão; chỉ đạo Công an huyện, BCH quân sự huyện triển khai lực lượng ở các xã vùng trọng yếu như Ba Lòng, A Vao... để hỗ trợ địa phương di dời sơ tán dân.

##### **2. Công tác sơ tán dân**

UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở các vùng có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Trong đợt mưa, lũ, toàn huyện đã tổ chức di dời 390 hộ/1.703khẩu ở vùng có nguy cơ ngập lụt, cụ thể: Xã Ba Lòng 364hộ/1.604 khẩu; xã Tà Long 25 hộ/92 khẩu; xã A Vao 1 hộ/7 khẩu.

## II. Tình hình thiệt hại

**1. Về cơ sở hạ tầng:** Mưa lớn đã làm hư hỏng một số công trình như sau:

- Xã Đakrông: Làm đổ sập 25m tường rào trường THCS Đakrông;
- Xã A Bung: Gây sụt lún, sập cống thoát nước đường lâm nghiệp thôn Cựp, với chiều dài 5m, sạt lở rãnh thoát nước với chiều dài 3m, rộng 1m với khối lượng đất, đá khoảng 18m<sup>3</sup>; sạt lở chân cầu Ăng Treng, thôn A Bung với độ sâu 1,2m, dài 2,6m, rộng 2,2m.
- Xã Ba Nang: Gây nứt vỡ do bị sạt lở ta luy âm đường giao thông nội thôn Sa Trầm với chiều dài khoảng 10,0m, rộng 2,0m;
- Xã Tà Long: Gây sạt lở, vùi lấp đường tuần tra biên giới tuyến Ra Poong (Bù) - Ngược với khối lượng đất đá khoảng 120m<sup>3</sup> đất.

**2. Về nông nghiệp:** Mưa lớn đã làm ngập úng, gãy đổ 6,5<sup>1</sup> ha lúa nước, làm hư hỏng khoảng 10 tấn lúa đã gặt tại xã Ba Lòng do không phơi được.

## III. Công tác khắc phục hậu quả

- UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn huy động lực lượng khẩn trương khắc phục tuyến đường bị sạt lở, tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo giao thông đi lại cho Nhân dân.

- Chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại do bão số 5 để tập trung khắc phục, đề xuất hỗ trợ đảm bảo ổn định tình hình sau bão.

Trên đây là công tác ứng phó và tình hình ảnh hưởng của bão số 5 (Conson) và mưa lũ trên địa bàn huyện, UBND huyện báo cáo./.

### Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c);
- TT. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCH PCTT&TKCN huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, các PVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Đại Lợi**

<sup>1</sup> Xã Tà Long: 4,5ha, Ba Lòng 2 ha